

遊戲設施設備檢查評估報告

報告編號：10710108 PG


申請單位	久堡營造有限公司	聯絡人	高薇潔
申請單位地址	臺北市士林區延平北路七段106巷327弄19號1樓	電話	0936331849
受檢名稱	至善樓、至美樓部分外牆及穿堂優質化工程	氣候	雨 / 28°C / 97%
受檢地址	臺北市松山區民族國民小學(臺北市松山區民生東路四段97巷7號)	檢測日期	107年10月13日

應用檢驗之法令或規範標準

中華民國國家標準 CNS 12642:2016「公共兒童遊戲場設備」

中華民國國家標準 CNS 12643:2008「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」

類別	檢驗項目	檢驗結果				
遊 戲 場	第一部分	遊戲場環境及一般要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第二部分	滑梯	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第三部分	上下肢體類設備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第四部分	鞦韆	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第五部分	搖動旋轉類設備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第六部分	鋪面材料衝擊吸收性能	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 臨界墜落高度	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
總評	符合(未發現與 CNS 12642/CNS 12643 不符合之處)					



受檢設備

檢驗人員簽名

發發日期 107年10月13日



報告簽署人

發發日期 107年10月13日



特別聲明：

1. 本檢驗檢測結果，僅反映檢驗當時之性能及狀態，此性能及狀態將會隨著環境、操作、使用頻率、及其他因素而異。
2. 本報告所呈現之結果，反映出受測遊戲場鋪面於試驗時間、提報溫度及環境條件下之性能。此性能將隨著溫度、含水量及其他因素而異。
3. 本驗證報告未經簽核複製無效，未經中心同意不得作為司法訴訟之用。